

# Conducción de cable para Novastar y Eurorack

## Data Solutions



Cubra la abertura en puertas acortadas o paneles traseros para un aspecto más aséptico.

### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Para cubrir la abertura en puertas acortadas o paneles traseros

Marco, st, 2,5 mm

Con tira de cepillo negro

### ESPECIFICACIONES

**Tipo de producto:** Tapa

**Material:** Acero

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Color      | Característica de diseño | Cantidad del paquete | Código de color | Acabado          |
|--------------------|-----------------|------------|--------------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| 20118-797          | 4U              | Gris negro | Panel y pinceles         | 1                    | RAL 7021        | Polvo recubierto |
| 20118-390          | 4U              | Gris claro | Panel y pinceles         | 1                    | RAL 7035        | Polvo recubierto |

| Número de catálogo | Altura del rack | Color      | Característica de diseño | Cantidad del paquete | Código de color | Acabado          |
|--------------------|-----------------|------------|--------------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| 20118-796          | 3U              | Gris negro | Panel y pinceles         | 1                    | RAL 7021        | Polvo recubierto |
| 20118-391          | 3U              | Gris claro | Panel y pinceles         | 1                    | RAL 7035        | Polvo recubierto |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tipo              |
|--------------------|-------------------|
| 20118-797          | Conducto de cable |
| 20118-390          | Conducto de cable |
| 20118-796          | Conducto de cable |
| 20118-391          | Conducto de cable |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**