


Correa de unión



Las correas de unión son una solución de conexión a tierra fiable y cómoda para aplicaciones que requieren flexibilidad y durabilidad. Las trenzas de cobre estañado con palmas grandes de conexión a tierra vienen listas para instalarse sin necesidad de cortar, pelar, engarzar o perforar, y no requieren la adición de estaño o argollas engastadas. Las correas de unión optimizan el contacto eléctrico entre cada cable y ayudan a eliminar los problemas de humedad en las palmas, evitando la corrosión y alargando la vida útil de la trenza.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificado UL467: File No. E220029

cUL Listed per CSA C22.2 No. 41. File No. E220029

CARACTERÍSTICAS

Palma integral, sin estaño ni terminales mecánicas engarzadas para un contacto eléctrico superior y una mayor resistencia tensión

Resistente a la vibración y la fatiga, lo que reduce el mantenimiento.

Brinda ahorro de peso, ahorros de material e impedancia inferior en comparación con los cables de terminal mecánica similares con aislamiento.

Nueva y lista para usar, elimina la necesidad de cortar, decapar, engastar y perforar

Fácil y rápida de instalar

Recomendado por las directivas de EMC/EMI y menos impedancia que los cables

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tamaño de taladro	Intensidad	Sección transversal
ABS12	33389	Cobre	Estañado	6.5mm	120A	16mm ²
ABS6	33379	Cobre	Estañado	6.5mm	120A	16mm ²

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE